

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АХВ0000717	Дата	20.04.2023
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	JHMGH2350XS201094		
Кол-во владельцев	5	Тип и объём двигателя	1,6 (124 л.с.)	
Марка автомобиля	Honda	Трансмиссия	Механика	
Модель	HRV	Тип кузова	ВСЕДОРОЖНЫЙ	
Год выпуска	1999	Привод	4WD	
Пробег	368 243	Цвет кузова (ПТС)	Жёлтый	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	V1-вмятина(без повреждений ЛКП)	K-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	V2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">C2 - Вмятина (ремонт+о краска)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300</td></tr> </table>	C2 - Вмятина (ремонт+о краска)	300	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300</td></tr> </table>	D - коррозия	300	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">999</td></tr> </table>	D - коррозия	999	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">850</td></tr> </table>	D - коррозия	850
C2 - Вмятина (ремонт+о краска)											
300											
D - коррозия											
300											
D - коррозия											
999											
D - коррозия											
850											

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">КАПОТ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">вмятина (ремонт+о краска)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300</td></tr> </table>	КАПОТ	вмятина (ремонт+о краска)	300		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Задний бампер</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">C2 - Вмятина (ремонт+окраска)</td></tr> </table>	Задний бампер	C2 - Вмятина (ремонт+окраска)
КАПОТ							
вмятина (ремонт+о краска)							
300							
Задний бампер							
C2 - Вмятина (ремонт+окраска)							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">бампер</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">царапина (о краска)</td></tr> </table>	бампер	царапина (о краска)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Багажник</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> </table>	Багажник	D - коррозия
бампер						
царапина (о краска)						
Багажник						
D - коррозия						

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">КРЫША</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">490</td></tr> </table>	КРЫША	D - коррозия	490	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">450</td></tr> </table>	D - коррозия	450	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">700</td></tr> </table>	D - коррозия	700	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">D - коррозия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">900</td></tr> </table>	D - коррозия	900
КРЫША												
D - коррозия												
490												
D - коррозия												
450												
D - коррозия												
700												
D - коррозия												
900												

Комментарии

"Рекомендации: ДВС№1205650¶Сломана ручка открытия капота¶Не работает регулировка наружных зеркал¶Не горит дальний св

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	

4. Полный комплект ключей	Нет		Нет
5. Запасное колесо	Нет		

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

ДВС№1205650

Сломана ручка открытия капота

Не работает регулировка наружных зеркал

Не горит дальний свет левой стороны, лампа габарита переднего левого, лампа габарита заднего правого, лампы освещения номерного знака.

Болтается задний левый фонарь

Не работает прикуриватель

Низкий уровень жидкость ГУР

Течь жидкость ГУР в районе насоса ГУР, требуется замыв и повторный осмотр

Заменить тормозную жидкость + в приводе сцепления

Отсутствует гофра на корпус воздушного фильтра

Порвана передняя опора ДВС

Уровень масла в ДВС на отметке MIN

Заменить фильтр воздушный и салонный

Заменить свечи зажигания

Сломано жабо в нескольких местах

На панели горят значки ABS SRS

Не работает кондиционер, заменить радиатор кондиционера(выпали соты)

Течь передних амортизаторов

Отсутствует антифриз в системе(радиатор пустой)

Течь рулевой рейки+люфт – заменить

Течь масла с ДВС в нижней части в районе поддона – требуется замыв и повторный осмотр

Заменить передние привода

Отсутствует карданный вал

Сквозные дыры в порогах

Заменить тросы стояночного тормоза

Прогорел глушитель

Заменить пыльники шрусов задних приводов

Сгнила опора заднего редуктора

Заменить все сайлентблоки задней подвески
