

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| | № | ТВ0001696 | Дата | 31.05.2022 |
| 1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ | № VIN | X7LASRBA561486414 | | |
| Кол-во владельцев | 1 | Тип и объём двигателя | 2 (143 л.с.) | |
| Марка автомобиля | RENAULT | Трансмиссия | МКП | |
| Модель | КАРТУР | Тип кузова | внедорожник | |
| Год выпуска | 2018 | Привод | 4WD | |
| Пробег | 100 579 | Цвет кузова (ПТС) | БЕЛЫЙ | |
| Количество ключей | 1 | | | |

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| С1-Скол (полировка) | Ц1-царапина(полировка) | В1-вмятина(без повреждений ЛКП) | К-коррозия |
| С2-Скол (окраска) | Ц2-царапина(окраска) | В2-вмятина(ремонт+окраска) | З-требуется замена |

В2 - Царапина
(окраска)

С2 -
Вмятина
(ремонт+о
краска)

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--|
| КАПОТ требуется заме | | Задний бампер С2 - Вмятина (ремонт+окраска) | |
| бампер требуется заме | | Багажник | |
| КРЫША | | | |
| мятина (ремонт+о | мятина (ремонт+окраска) | | |

Комментарии

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|-----|
| Кондиционер | | | | Нет |
| Климат-контроль | | | | Нет |
| Сигнализация | | | | Нет |
| Автозапуск | | | | Нет |
| Система помощи при парковке | | | | Нет |
| Диски: стальные | Нет | Литые | Нет | |
| Шины: летние | Нет | Зимние | Нет | |

Дополнительно

| | |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|
| 1. ПТС оригинал | Нет | 6. Доп.комплект резины/дисков | Нет | Нет |
| 2. Сервисная книжка | Нет | | Нет | |
| 3. Руководство по эксплуатации | Нет | | Нет | |

| | | | |
|---------------------------|-----|--|-----|
| 4. Полный комплект ключей | Нет | | Нет |
| 5. Запасное колесо | Нет | | |

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Взорваны 2 подушки безопасности
Заменить лобовое стекло, капот
Заменить передние тормозные диски
Поврежден левый лонжерон
Заменить меридиальные локеры
Заменить шкив коленвала
Заменить ремень навесного оборудования с роликами
Горит чек ДВС
Удален катализатор
Не работает кондиционер(нет газа в системе)
Не горят лампы освещения г/н
нет проводки на передние птф
Заменить радиатор кондиционера
Заменить задние амортизаторы
Щелчки в заднем правом приводе
Заменить редуктор
Шум в КПП
Гул в задней левой ступице.
