

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АОА0001028	Дата	08.03.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	XW8CA41Z5DK249357		
Кол-во владельцев	6	Тип и объём двигателя	1,6 (102 л.с.)	
Марка автомобиля	Skoda	Трансмисия	МКП	
Модель	Skoda Octavia	Тип кузова	Хэтчбек	
Год выпуска	2013	Привод	2WD	
Пробег	127 537	Цвет кузова (ПТС)	СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

КАПОТ			Задний бампер
бампер			Багажник
КРЫША			

Комментарии

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

вин и номер ДВС совпадают
заменить ремень ГРМ
заменить свечи зажигания
компрессия 12,8/12,0/11,8/11,5
промывка инжектора
заменить масло и фильтры
заменить передние шаровые опоры 2 шт
заменить все сайлентблоки на передних рычагах
сломана правая пружина подвески - заменить 2 шт
нет пластикового пыльника днища правого
заменить передние тормозные диски
не горит левый повторитель на зеркале
не работает сирена сигнализации
АКБ - зарядить
облез задний бампер
вмятина на левом пороге
замят капот
полировка фар, кузова, химчистка салона
царапина на левой фаре
