


ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	ТВ0001742	Дата	15.08.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	FB15000000084999		
Кол-во владельцев	2	Тип и объём двигателя	1,5 (105 л.с.)	
Марка автомобиля	Nissan	Трансмисия	Автомат	
Модель	NISSAN САННИ	Тип кузова	Хетчбек	
Год выпуска	2000	Привод	2WD	
Пробег	365 023	Цвет кузова (ПТС)	СИНИЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
Z - требуется замена 200	D - коррозия 200	D - коррозия 300	D - коррозия 450
КАПОТ D - коррозия 80			Задний бампер Z - требуется замена
бампер - Скол (Окраска)			Багажник A2 - Скол (Окраска) 200
КРЫША D - коррозия 280			
D - коррозия 250	D - коррозия 100	D - коррозия 450	D - коррозия 25

Комментарии

FB15-353211

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	
Дополнительно				
1	3			
2	4			

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	

5. Запасное колесо	Нет	
--------------------	-----	--

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

ДВС дымит – требуется разборка и дефектовка

Заменить лобовое стекло

АКБ в норме

Не работает спидометр(стрелка всегда показывает 90

Заменить масло в ГУРе

Заменить тормозную жидкость

Заменить антифриз

Заменить масло в ДВС и в АКПП

Не работает стояночный тормоз(тросы целые, необходима замена колодок ручника либо ревизия механизма)

Не работает кондиционер (гул компрессора – требуется дефектовка)

Не горят передние габариты и подсветка госномера

Не работает звуковой сигнал

Требуется чистка радиаторов системы охлаждения

Гул в КПП – требуется разборка и дефектовка

Гул в заднем правом ступичном подшипнике,

Заменить отбойники передних амортизаторов

Заменить передние тормозные диски и колодки

Течь масла с рулевой рейки с левой стороны

Заменить опоры ДВС(порваны)

Заменить передние тормозные шланги(потрескались)

Заменить наружные ШРУСы приводов

Заменить фильтр воздушный и салонный

ДВС№253211