


ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АНЕ000838	Дата	08.07.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	JMBSNCS3A7U027310		
Кол-во владельцев	4	Тип и объём двигателя	1,6 (98 л.с.)	
Марка автомобиля	Mitsubishi	Трансмисия	МКП	
Модель	Lancer 1.6	Тип кузова	седан	
Год выпуска	2007	Привод	2WD	
Пробег	408 361	Цвет кузова (ПТС)	Серый	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия
КАПОТ			Задний бампер
D - коррозия			Z - требуется замена
бампер			Багажник
D - коррозия			D - коррозия
КРЫША			
D - коррозия			
требуется заме	D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия

Комментарии

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	
Дополнительно				
1				3
2				4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Заменить:

-Дроссельную заслонку

-Лампу освещения г/н

Лампу левого стоп-сигнала

-Тормозную жидкость

-АКБ

-Ремни навесного оборудования

Прокладку клапанной крышки

-Защитный кожух выпускного коллектора

-Масляный щуп.

Гул насоса ГУР

Не работает лампа Check и Air bag

Забит радиатор ДВС и кондиционера

Не работает кондиционер

Не работает звуковой сигнал

Масло в ДВС на отметке MIN

Сгнили стаканы передних стоек

Не устойчивая работа ДВС - ошибка по обогащенной смеси
