

## ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	<b>№</b>	<b>АНГ0000933</b>	<b>Дата</b>	17.07.2020
<b>1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ</b>	<b>№ VIN</b>	XWEFF242390012956		
Кол-во владельцев	3	Тип и объём двигателя	1,6 (102 л.с.)	
Марка автомобиля	KIA	Трансмисия	Автомат	
Модель	CEED (ED)	Тип кузова	Хэтчбек	
Год выпуска	2009	Привод	2WD	
Пробег	124 869	Цвет кузова (ПТС)	СЕРЫЙ	
Количество ключей	2			

### 2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

КАПОТ  бампер  КРЫША		Задний бампер  Багажник
----------------------------------	--	-------------------------------

#### Комментарии

Рекомендации: Заменить: 1. Правую опору ДВС. 2. Приводной ремень. 3. АКБ. 4. Диски торм. вокруг. 5.Стук в ДВС - масло минимум, Мотор сильно стучит .Требуется ремонт или замена поршневой.Много кузовных повреждений !Салон изношен .Пробег скручен

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

#### Дополнительно

1	3
2	4

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

---

## **5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ**

Заменить: 1. Правую опору ДВС. 2. Приводной ремень. 3. АКБ. 4. Диски торм. вокруг. 5. Стук в ДВС - масло минимум, много гари в заливной горловине. 6. Сгнило крепление бензобака. 7. Требуется мойка радиаторов. 8. Не холодит А/с - требуется диагностика. 9. Не работает отопитель салона. 10. Люфт в рулевой рейке масла в акпп заменить

---