

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	MC00000738	Дата	09.02.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	Z8THTGF3WGM012774		
Кол-во владельцев	1	Тип и объём двигателя		2,4 (167 л.с.)
Марка автомобиля	Mitsubishi	Трансмисия	АКП	
Модель	Outlander III RUS MIVEC 2.4	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2015	Привод	4WD	
Пробег	244 754	Цвет кузова (ПТС)	W76 (белый перламутр)	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

150	150	C2 - Вмятина (ремонт+о краска) 150	150
КАПОТ - Скол (Окраска) 140	Задний бампер C2 - Вмятина (ремонт+окраска)		
бампер ттина (ремонт+о	Багажник C2 - Вмятина (ремонт+окраска) 150		
КРЫША D - коррозия 118	150		
150	мятина (ремонт+окраска) 150	150	150

Комментарии

обслуживал авто в Регинасе до 165км. Потом сам. 3 раза менял жижу в варике. Заказ наряды все есть. ДВС менян (контракт). В ПТС Шины на выброс / Сиг-я Pandora / LED фары / Камера ЗВ / Эл. привод багажника

Общее состояние ЛКП	Крашено
Общее состояние протектора шин	Один-два сезона

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер	Нет
Климат-контроль	Да
Сигнализация	Да
Автозапуск	Да
Система помощи при парковке	Да
Диски: стальные	Нет
Литые	Да
Шины: летние	Да
Зимние	Нет

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Да	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Да		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Да		Нет	

4. Полный комплект ключей	Да		Нет
5. Запасное колесо	Да		

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

1. ДВС заменен - номер AD4947 4B12
 2. Требуется чистка радиаторов ОЖ+кондиционера (6000р)
 3. Замена масла двс - уровень меньше минимума (4500р)
 4. Замена прокладки клапанной крышки (5000р)
 5. Замена свечей зажигания (4000р)
 6. Замена шин 215/70 16 остаток протектора 1 мм
 7. Заемна задних сайлентблоков рычагов передней подвески (4500р)
 8. Замена передних тормозных дисков - ост 23.8 (24) (6000р)
 9. Замена передних тормозных колодок - ост 4мм (2) (4000р)
 10. Присутствует свободных ход в крестовине карданного вала - не критично
 11. Замена масла заднего дифференциала (2500р)
 12. Отсутствует катализатор
 13. Промывка топливной системы (3500р)
 14. Требуется проверка зазоров клапанов - посторонний шум в верхней части (10000р)
 15. Окраска капота (7000р)
 16. Окраска переднего бампера (7000р)
 17. Окраска крыши (7000р)
 18. Окраска/ремонт задней правой двери (9000р)
 19. Окраска/ремонт крышки багажника (16000р)
 20. Окраска заднего бампера (7000р)
 21. Окраска/ремонт передней левой двери (9000р)
 22. Компрессия: 1ый - 12.5; 2ой - 12.5; 3ий - 12.5; 4ый - 12.5
 23. Замена акб (8000р)
 24. Деформирована обшивка передней правой двери - рекомендуется замена (от 15000р)
 25. Пробег: 244754
-