


ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АНГ0000937	Дата	21.07.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	SJNFCAE11U2167465		
Кол-во владельцев	3	Тип и объём двигателя	1,6 (110 л.с.)	
Марка автомобиля	Nissan	Трансмисия	АКП	
Модель	NOTE 1.6 E11	Тип кузова	Хэтчбек	
Год выпуска	2012	Привод	2WD	
Пробег	64 589	Цвет кузова (ПТС)	КРАСНЫЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
КАПОТ			Задний бампер
<input type="text"/>			<input type="text"/>
бампер			Багажник
<input type="text"/>			<input type="text"/>
КРЫША			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Комментарии

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДЕЛАНА ПОСЛЕ ДТП (ЛОНЖЕРОНЫ ДЕЛАНЫЕ), КРЫША КРАШЕНА, ПЕР. БАМПЕР МЯТ. Вероятно отсутствуют подуш
 Рекомендации: Заменить: 1. Опоры перед. амортиз.+пружины+пыльники. 2. Приводной ремень. 3. Воздушный фильтр. 4. Задние сай.

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп. комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Заменить: 1. Опоры перед. амортизаторы+пружины+пыльники. 2. Приводной ремень. 3. Воздушный фильтр. 4. Задние сайлентблоки передних рычагов. 5. Диски торм. - эксплуатация не рекомендуется. 6. Стойки перед. СПУ - обе. 7. Прокладку верхней трубы. 8. Долить ОЖ. 9. Отсутствует крышка салон. фильтра-перезаправ. А/с. 10. Масло в ДВС минимум. Масло в АКПП заменить
