




ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АХ0000877	Дата	15.10.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	X7MDBV11EAC0014835		
Кол-во владельцев	1	Тип и объём двигателя	1,8 (125 л.с.)	
Марка автомобиля	Vortex	Трансмиссия	Робот	
Модель	VORTEX TINGO	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2012	Привод	2WD	
Пробег	139 930	Цвет кузова (ПТС)	СЕРЕБРИСТЫЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
D - коррозия 300	D - коррозия	D - коррозия	Z - требуется замена
КАПОТ D - коррозия 50			Задний бампер
бампер			Багажник D - коррозия
КРЫША D - коррозия			
D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия

Комментарии

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	
Дополнительно				
1				3
2				4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Многочисленные очаги коррозии на кузове, сильно загрязнён салон автомобиля, просижен и промяты передние сидения авто, нет декоративной крышки ДВС, нет резинки задней щетки, нет антифриза в расширительном бочке, заменить жидкость Гур, не горит левая лампа гос номера и левой пер фары, незакреплен молдинг задней правой двери, сгнила площадка под номер ДВС, заменить задние торм колодки, треснут задний гос номера, износ задних сайлентблоков пер рычагов, задняя левая линька, рывки при переключении КПП(робот), горит айр бэк, присутствуют многочисленные ошибки эл систем автомобиля треб доп диагностика

компрессия

1	2	3	4
14	14	14	14

Зам АКБ
