

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|
| | № | АСК0002430 | Дата | 18.12.2021 |
| 1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ | № VIN | XUFPD6DD683027506 | | |
| Кол-во владельцев | 3 | Тип и объём двигателя | 1,6 (115 л.с.) | |
| Марка автомобиля | OPEL | Трансмисия | АКП | |
| Модель | ASTRA | Тип кузова | Хэтчбек | |
| Год выпуска | 2011 | Привод | 2WD | |
| Пробег | 176 585 | Цвет кузова (ПТС) | 1G2/21 | |
| Количество ключей | 1 | | | |

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| С1-Скол (полировка) | Ц1-царапина(полировка) | В1-вмятина(без повреждений ЛКП) | К-коррозия |
| С2-Скол (окраска) | Ц2-царапина(окраска) | В2-вмятина(ремонт+окраска) | З-требуется замена |

250

D - коррозия

В1 - Царапина (полировка)

D - коррозия

| |
|-------|
| КАПОТ |
| 170 |

| |
|--------------------|
| бампер |
| Царапина (окраска) |

| |
|-------|
| КРЫША |
|-------|

| |
|--------------|
| D - коррозия |
|--------------|

| |
|-------------------------|
| Задний бампер |
| В2 - Царапина (окраска) |

| |
|----------|
| Багажник |
|----------|

| |
|-----|
| 250 |
|-----|

| |
|-----|
| 350 |
|-----|

| |
|-----|
| 200 |
|-----|

Комментарии

Климат, коробка менялась в 18-ом году

Общее состояние ЛКП Крашено

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|-----|
| Кондиционер | | | | Нет |
| Климат-контроль | | | | Да |
| Сигнализация | | | | Нет |
| Автозапуск | | | | Нет |
| Система помощи при парковке | | | | Нет |
| Диски: стальные | Да | Литые | Нет | |
| Шины: летние | Нет | Зимние | Да | |
| Дополнительно | | | | |
| 1 | | | | 3 |
| 2 | | | | 4 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|
| 1. ПТС оригинал | Нет | 6. Доп.комплект резины/дисков | Нет | Нет |
| 2. Сервисная книжка | Нет | | Нет | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--|-----|
| 3. Руководство по эксплуатации | Нет | | Нет |
| 4. Полный комплект ключей | Нет | | Нет |
| 5. Запасное колесо | Да | | |

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Диагностика автомобиля не производилась
