

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	CHE000364	Дата	15.01.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	XWEJP814BK0009203		
Кол-во владельцев	1	Тип и объём двигателя	2 (150 л.с.)	
Марка автомобиля	Kia	Трансмисия	Автомат	
Модель	SOUL PS	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2018	Привод	2WD	
Пробег	31 605	Цвет кузова (ПТС)	БЕЛЫЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

КАПОТ			Задний бампер
бампер			Багажник
КРЫША			

Комментарии

Общее состояние ЛКП	
Общее состояние протектора шин	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно	
1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Компрессия: 1ц-12.5 ; 2ц-12.5 ; 3ц-12.6 ; 4ц- 12.5

Номер ДВС и VIN совпадают с ПТС

Сломан передний бампер (левая сторона)

Масло в ДВС – Заменить

Масло в КПП -

Детали подвески - Норма

Охлаждающая жидкость – Норма

Тормозная жидкость - Заменить

Фильтр воздушный – Заменить

Фильтр салонный – Заменить

Фильтр топливный - Норма

Свечи зажигания - Заменить

Состояние АКБ - Норма

Осветительные приборы - Заменить левую фару, отсутствует левая ПТФ

Приводные ремни - Норма

Тормозные колодки: передние - Норма

задние - Норма

Тормозные диски: передние - Норма

Тормозные диски (барабаны) задние - Норма

Ошибки ДВС – Нет

Ошибки SRS - Нет

Ошибки ABS – Нет

Ошибки трансмиссии - Нет

Второй комплект резины: Нет
